

## Variante A - Solitäre auf allen Platzteilen



- Einheitliche Raumfassung des Platzes
- Schrittweise Umformung des durch die Ahornbäume gebildeten niedrigen Baumdaches zur Solitärpflanzung

### Vorteile

- Verbesserung der Sichtbeziehungen
- Freistellen von Gebäudeeingängen
- Barrierefreiheit des gesamten Platzes, keine Stufen
- Beseitigung von Eng- und Gefahrenstellen
- verbesserte Erreichbarkeit des Konzerthauses (Bühneneingang)
- Sanierungsmöglichkeit der gesamten Oberfläche
- Vitalisierung des Vegetationsbestandes

### Nachteile

- Verzicht auf vorhandene Gestaltelemente (Baumdach)

## Variante C - Baumdach Französische Straße



- Erhaltung des Baumdaches an der Französischen Straße
- Schrittweise Umformung der übrigen Bereiche zu einer Solitärpflanzung

### Vorteile

- teilweise Beibehaltung vertrauter Situationen
- Abschirmung zur Französischen Straße
- verbesserte Erreichbarkeit von Konzerthaus und Frz. Kirche
- teilweise Vitalisierung des Vegetationsbestandes
- weitgehende Barrierefreiheit an Charlottenstraße, keine Stufen

### Nachteile

- Fragmentarische Gesamtgestaltung
- Eng- und Gefahrenstellen im Nordteil (Ausstieg Reisebusse), da Stufen an der Französischen Straße bleiben
- teilweise keine Sanierungsfähigkeit der Oberflächen

## Variante B - Baumdach Charlottenstraße



- Erhalt des Baumdaches an der Charlottenstraße
- Schrittweise Umformung der übrigen Bereiche zu einer Solitärpflanzung

### Vorteile

- teilweise Beibehaltung vertrauter Situationen
- teilweise Barrierefreiheit (Nordkante)
- verbesserte Erreichbarkeit des Französischen Domes
- komfortabler Halt / Ausstieg für Reisebusse
- teilweise Vitalisierung des Vegetationsbestandes

### Nachteile

- Fragmentarische Gesamtgestaltung
- Engstellen und Barrieren zur Charlottenstraße
- teilweise keine Sanierungsmöglichkeit der Oberflächen
- Stufen an der Charlottenstraße

## Variante D - Baumdach Charlottenstraße / Französische Straße



- Erhaltung des Baumdaches im Nordteil

### Vorteile

- Beibehaltung vertrauter Situationen im Nordteil

### Nachteile

- niedriges Baumdach und verstellte Eingänge
- Fragmentarische Gesamtgestaltung
- Eng- und Gefahrenstellen im Nordteil
- Keine Vitalisierung des Vegetationsbestandes
- keine Sanierungsfähigkeit der Oberflächen im Nordteil
- keine Barrierefreiheit, da alle Stufen bleiben



Solitärgehölze



Kugel-Ahorn



Stufen



Standort Visualisierung: Blick auf Französischen Dom von Ecke Markgrafenstraße / Französische Straße